

Instrukcja instalacji sterowników portu USB komputera PC do komunikacji z zasilaczem 1052/33R i programu MBseMINI ver. 2.00 w przypadku braku dostępu do Internetu podczas prac instalacyjnych na obiekcie

1) Pobierz i zainstaluj program .NET Framework (minimalna wersja to 4.5):

Uwaga: Systemy Windows 8 i Windows Server 2012 mają wbudowaną platformę .NET Framework 4.5. Dlatego w przypadku korzystania z tych systemów operacyjnych nie ma potrzeby jej instalowania. **Jeśli jest już zainstalowany w/w program na komputerze niniejszy punkt można pominąć.**

Skopiuj i wpisz poniższy adres w przeglądarkę internetową:

http://download.microsoft.com/download/B/A/4/BA4A7E71-2906-4B2D-A0E1-80CF16844F5F/dotNetFx45_Full_setup.exe

- Aby od razu zainstalować oprogramowanie, wybierz przycisk **Uruchom**.
- Aby zainstalować oprogramowanie później, wybierz przycisk Zapisz. (Podczas instalacji komputer musi mieć połączenie z Internetem).

2) Pobierz i zainstaluj sterownik CDM v21.2.06 WHQL portu USB do prawidłowego połączenia z zasilaczem 1052/33R:

Skopiuj i wpisz poniższy adres w przeglądarkę internetową:

www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.06%20WHQL%20Certified.exe

- Aby od razu zainstalować oprogramowanie, wybierz przycisk **Uruchom**.
- Aby zainstalować oprogramowanie później, wybierz przycisk Zapisz. (Podczas instalacji komputer musi mieć połączenie z Internetem).

Po zainstalowaniu powyższych elementów (jeśli to możliwe) sprawdzić poprawność komunikacji z dowolnym zasilaczem systemowym 1052/33R za pomocą programu MBseMINI v2.00.